

manual de instalação



INDICE

Características gerais	3	Fiat novo Uno (botão na painel)	. 19
Conexões gerais	4	Fiat Palio/Idea/Strada/Punto/Linea	20
Posição dos jumpers	5	Ford Ecosport/Fiesta/Ranger	21
Configuração de jumpers	6	Mitsubishi Outlander 2010	. 22
Toyota Corolla 2008 em diante	7	Mitsubishi L200 Triton (2010-2012)	23
Honda Civic 2017 em diante	8	Mitsubishi L200 e Outlander (2008)	. 24
Honda HR-V/CR-V/Novo City		GM Celta/Prisma/Agile/Corsa/Astra	25
e Civic (2013-2016)	9	Veículos com subida pela micro chave_	26
Renault Duster/Oroch (sensorizados)	10	Veículos sensorizados originais	
Renault Sandero/Logan (sensorizados)	11	(botões com descanso)	27
VW Gol/Voyage/Saveiro/Voyage/Fox (G5)	12	Veículos sensorizados originais	
VW Gol/Voyage/Saveiro/Voyage/Fox (G6)	13	(botões sem descanso)	28
VW Polo (2002-2014)	14	Problemas e soluções/Atenção	29
VW Jetta (2010-2015)	15	Garantia	30
VW Amarok (2016-2018) vidros/rebatimento_	16	Descarte	31
PSA C4 Cactus/C4 Lounge/Jumpy/Novo 208/Expert	17	Contato suporte técnico	. 32
Fiat Doblo (hotão na norta)	18		

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O módulo LV500 é um sistema universal para fechamento de 2 ou 4 vidros elétricos (sensorizados originais de fábrica) e em alguns casos teto solar (através do controle ou fechadura) que possuem a função antiesmagamento.


Produto versátil, podendo ser utilizando em vários veículos.

Exemplo:

VW Golf/Bora/Gol/Voyage/Saveiro/Fox Linha G5/G6 e G7, Toyota Corolla, Honda Civic/Hr-v/Crv/Novo City, Renault Duster/Oroch/Sandero/Logan, Fiat Palio/Idea/Novo Uno/Grand Siena/Punto/Linea, Chevrolet Corsa antigo e novo/Montana/Astra/Agile/Celta/Vectra, Ford Ranger/Ecosport/Fiesta, entre outros veículos.

Consulte nosso site ou entre me contato com nosso suporte técnico para mais informações.


CONEXÕES GERAIS



POSIÇÃO DOS JUMPERS




Para demais configurações de jumpers específicos para outros veículos, consulte nosso suporte técnico ou nosso site.



POSIÇÃO JUMPERS	FUNÇÕES	VEÍCULOS
JUMPERS 1 COLOCADO	SAÍDA NEGATIVA 200ms FIOS LR	FAMÍLIA PALIO, PUNTO, IDEA 2008 EM DIANTE
APENAS JUMPERS 2 COLOCADO	SAÍDA POSITIVA DIRETA 15s FIOS LR/PT. SAÍDA NEGATIVA 200ms FIOS LR	L200 TRITON E OUTLANDER 2010 EM DIANTE
APFNAS	SAÍDA NEGATIVA DIRETA 1000ms FIOS LR	FAMÍLIA PALIO E IDEA ATÉ 2007
	SAÍDA POSITIVA RESISTIVA 15s FIOS LR/PT	ECOSPORT, FIESTA E RANGER
APENAS JUMPERS 1 E	SAÍDA POSITIVA DIRETA 15s FIOS LR/PT	ASTRA, VECTRA, CORSA (NOVO), C3, GOL GII/GIII, LOGUS, POINTER ETC
APENAS JUMPERS 1 E 2 COLOCADOS	SAÍDA NEGATIVA RESISTIVA 15s FIOS LR/PT	GOL, VOYAGE, SAVEIRO E FOX GERAÇÃO 5
JUMPERS 1, 2 E 3 COLOCADOS	SAÍDA NEGATIVA 15s FIOS LR: NEGATIVA DIRETA FIOS LR/PT: NEGATIVA RESISTIVA	CLASSE A, VW FOX, L200 TRITON, OUTLANDER, NOVA DOBLÔ E VW AMAROK
	JUMPERS JUMPERS 1 COLOCADO APENAS JUMPERS 2 COLOCADO APENAS JUMPERS 3 COLOCADO APENAS JUMPERS 3 COLOCADOS APENAS JUMPERS 1 E 3 COLOCADOS JUMPERS 1 E 2 COLOCADOS	JUMPERS 1 COLOCADO FIOS LR APENAS JUMPERS 2 COLOCADO 200ms FIOS LR APENAS JUMPERS 3 COLOCADO 200ms FIOS LR APENAS JUMPERS 3 COLOCADO 100ms FIOS LR APENAS JUMPERS 3 COLOCADO 100ms FIOS LR APENAS JUMPERS 2 E 3 COLOCADOS APENAS JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 3 COLOCADOS APENAS JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 3 COLOCADOS APENAS JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 3 COLOCADOS APENAS SAÍDA NEGATIVA TESISTIVA JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 3 COLOCADOS APENAS SAÍDA NEGATIVA TESISTIVA JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 3 COLOCADOS APENAS SAÍDA NEGATIVA TESISTIVA JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 3 COLOCADOS APENAS SAÍDA NEGATIVA TESISTIVA JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 3 COLOCADOS APENAS SAÍDA NEGATIVA TESISTIVA JUMPERS 1 E 15s FIOS LR/PT 4 COLOCADOS APENAS SAÍDA NEGATIVA TESISTIVA APENAS SAÍDA NEGATIVA DIRETA FIOS LR/PT:


TOYOTA COROLLA 2008 EM DIANTE



Observação: A função de subida dos vidros pela micro chave, localizada na porta do motorista, deve estar **ATIVADA.**


- Corolla 2008 até 2014 (Micro chave fio AZ claro);
- Corolla 2015 até 2019 (Micro chave fio VD).

HONDA CIVIC 2017 EM DIANTE




o

HONDA HR-V / CR-V / NOVO CITY E CIVIC (2013-2016)




RENAULT DUSTER / OROCH (SENSORIZADOS)



Observação: Não utilizar 12V (+) do conector da porta, esse não é permanente. Nessa tomada apenas alimentação é temporizada. (Diagrama não aplicado na Nova Duster 2020)


RENAULT NOVO SANDERO / LOGAN 2017 EM DIANTE (SENSORIZADOS)



Observação: Não utilizar 12V (+) do conector da porta, esse não é permanente. Nessa tomada apenas alimentação é temporizada.


11

VW GOL/SAVEIRO/VOYAGE E FOX-GERAÇÃO 5 (2008-2012)



Observação: A ligação deve ser feita no módulo original, localizado acima do pedal do acelerador.

VW GOL / SAVEIRO / VOYAGE E FOX - GERAÇÃO 6 (2013-2019)



Observação:

Identificar se é a central BFM ou BCM para realizar a ligação. Utilize o esquema acima com resistor de 220Ω para realizar o destrava. Apenas para alarme instalado.

MÓDULO CENTRAL BMF

LOCALIZADO ACIMA DA CAIXA DE FUSÍVEIS PINO 36 FIO MR/VM SINAL NEGATIVO TRAVA F SOBE OS VIDROS.


O FIO SE ENCONTRA NA COLUNA ESQUERDA

PARA VEÍCULOS COM MÓDULO CENTRAL BCM SEGUIR INFORMAÇÕES PARA INSTALAÇÃO AO LADO

MÓDULO CENTRAL BCM


LOCALIZADO ACIMA DA CAIXA DE FUSÍVEIS PINO 24 FIO MR/VM. FM ALGUNS CASOS O PINO 24 ESTARÁ VAZIO

VW POLO (2002-2014)




Observação: Antes de instalar, verifique se os fios sobem ao travar com a chave na porta do motorista (função micro chave).

VW JETTA (2010-2015)



Observação: O fio AM (+ destrava) e VD/BR (-) da micro chave, estão localizados no conector da trava elétrica. O fio BR (+) está no LED no pino da porta.


VW AMAROK (2016 - 2020) (FECHAMENTO DOS VIDROS E REBATIMENTO DOS RETROVISORES)



Atenção:

- Todos os fios do veículo são de cor BRANCA. verificar a numeração para realizar as ligações.
- O módulo I V500 realiza a função rebatimento dos retrovisores e o fechamento dos vidros elétricos.
- DEIXAR TODOS OS JUMPERS COLOCADOS.

PSA - CITROEN C4 CACTUS / C4 LOUNGE / JUMPY E PEUGEOT NOVO 208 / EXPERT (FECHAMENTO DOS VIDROS)




Ligar o fio VD/BR do módulo no pino 2.

Observação:

- Utilizando o multímetro. localize os fios de (Trava 12V. pós chave, negativo e positivo 12V), na caixa de fusíveis.
- O sinal de acionamento de subida dos vidros (Pino 2) está no conector de motor. Sinal de subida POSITIVO.
- Não utilizar o 12V (+) do conector do motor, esse não é permanente, esse sinal é temporizado.


FIAT DOBLO (BOTÃO NA PORTA)




Observações: Fio AZ e AZ/VM - Pós chave da central original.

Fio PT/RX e CZ - Sinal dos botões.


FIAT NOVO UNO 2011-2015 (BOTÃO NO PAINEL)



FIAT PALIO/IDEA/STRADA/PUNTO/LINEA (SENSORIZADOS)




FORD ECOSPORT/FIESTA E RANGER (2006-2012) (SENSORIZADOS)




Observação: Cortar os fios de saída dos botões (+) na condição de subida. O módulo original se encontra na coluna direita.

MITSUBISHI OUTLANDER 2010




Observação: Os fios BR e VD claro estão localizados no 1º conector na lateral esquerda da caixa de fusíveis. Os fios VM/MR (+) trava está localizado no chicote que entra na porta.

MITSUBISHI L200 TRITON 2010-2012




Observação: O fio AZ sinal trava (+) encontra-se na lateral esquerda da caixa de fusíveis no conector BR. Os fios AZ/BR grosso (+) 12V e AZ/PT (pós chave) encontra-se no chicote que passa em cima da caixa de fusíveis.

MITSUBISHI L200 E OUTLANDER 2008



Observação: O conjunto de botões deve ser desmontado e os fios LR e AM/PT devem ser soldados nos terminais diretamente na placa. LR sinal negativo e AM/PT sinal positivo.

CHEVROLET CELTA/PRISMA/AGILE/CORSA E ASTRA (SENSORIZADOS)



Observação: Módulo original do Celta/Prisma/Agile e Corsa: coluna esquerda. Módulo do Astra: coluna direita (ao lado do porta luvas).

25

VEÍCULOS COM SUBIDA PELA MICRO CHAVE

LV500	VEÍCULO
PT	NEGATIVO
VM	+12V
VD/BR	MICROCHAVE (FECHADURA)
VD/PT	ENTRADA ALARME INSTALADO (-)
PT/VD	ALARME ORIGINAL (TRAVA (+) OU SETA)
VM/BR	LIGADO A MESMA POLARIDADE DA MICROCHAVE. Exemplo: Microchave positiva = VM/BR positivo
AZ	PÓS CHAVE


JUMPERS 1, 2 E 3 COLOCADOS

Observação: Identificar a micro chave **positiva** ou **negativa** e configurar pelo fio VM/BR.

Exemplo: Omega/Vectra/Golf/Bmw/Corolla/etc.

VEÍCULOS SENSORIZADOS ORIGINAIS (BOTÕES COM DESCANSO)

12V AO SE PRESSIONAF O BOTÃO NA CONDIÇÃO SUBIDA



JUMPERS 1 E 3
COLOCADOS

LV500	VEÍCULO
PT	NEGATIVO
VM	+12V
PT/VD	PARA UMA DAS SETAS (ALARME ORIGINAL)
VD/PT	SAÍDA ALARME NEGATIVO (ALARME INSTALADO)
AZ	PÓS CHAVE
LR/PT	MÓDULO ORIGINAL
LR	BOTÃO


Utilizar em 2 ou 4 vidros, botões com descanso negativo e com sinal de subida positivo.

Exemplo:

Santana/Gol/Logus/Pointer/Corsa (antigo) etc.

VEÍCULOS SENSORIZADOS ORIGINAIS (BOTÕES SEM DESCANSO)





SAÍDA DOS BOTÕES (+) NA CONDIÇÃO SUBIDA

LV500	VEÍCULO
PT	NEGATIVO
VM	+12V
VD/PT	ENTRADA ALARME INSTALADO (-)
AZ	PÓS CHAVE
LR/PT	SUBIDA POSITIVA





Apenas para instalação no VW Fox 2003 até 2006, usar este esquema de instalação porém com to do s o s jumpers colocados. Ao se desligar a ignição, o alarme deverá ser acionado dentro do período de cortesia do veículo. Sendo 1 minuto.

Observação: Veículos sensorizados originais, 2 ou 4 portas com botões abertos. Exemplo: Astra/Vectra/ Corsa (novo)/C3 etc...

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Verifique a alimentação do módulo (positivo e negativo). Analise se não está com retorno de pós chave e se o jumper está na configuração correta. Importante verificar se o módulo está mandando os pulsos quando é acionado (pulso positivo ou negativo para os botões e se está realizando a temporização quando necessário). Verifique as ligações e os sinais do veiculo se estão corretamente ligados no módulo. Mantendo o problema, entrar em contato com nosso suporte técnico.

ATENÇÃO

A QUANTUM não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto ou invasão da propriedade. Recomendamos a verificação periódica do bom funcionamento de todo o sistema. A instalação deverá ser feita conforme indicado no manual, suporte e site. Ligações erradas, falta de fixação do módulo eletrônico, ou instalação em locais que sofram infiltração de água, poderão causar danos irreparáveis ao veículo e ao produto.

GARANTIA

O seu produto QUANTUM é garantido por 24 meses, a partir da data de compra pelo consumidor final contra defeitos de fabricação.

No caso de falta de apresentação da nota fiscal, valerá a data de fabricação com mais três meses de prorrogação.

A QUANTUM se responsabiliza pelo conserto ou substituição do produto durante a garantia. Neste caso procure um revendedor autorizado munido da nota fiscal de compra juntamente com este certificado. O conserto ou substituição do produto não prorroga o prazo de garantia.

A garantia da instalação é acordada diretamente com a instaladora e o comprador final.

Atenção:



Após a instalação, certifique-se que todas as funções estão de acordo com o manual do produto e se a função antiesmagamento está operando em todos os vidros e/ou teto solar. Para subida de vidros, fechamento de teto solar, cortina automatizada e painel divisor sem a função antiesmagamento original de fábrica, o LV500 não atende a resolução do Contran 468/2013 e não faz o antiesmagamento, podendo assim causar danos físicos e até fatais, principalmente em crianças e animais.

DESCARTE



O descarte dos equipamentos eletrônicos deve ser feito em locais previstos para essa finalidade, separadamente do lixo comum. O descarte adequado tem como objetivo proteger o meio ambiente e a saúde pública. Para maiores informações sobre o descarte do item adquirido consulte o distribuidor ou o lojista onde o item foi comprado. Caso lugares apropriados não sejam encontrados a Quantum resguarda um local para receber os itens fabricados por ela e assim dar uma destinação final correta à tais resíduos eletrônicos.





TECNOLOGIA QUANTUM INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ: 57.418.857/0001-43





SUPORTE TÉCNICO (11)4392-2659

ACESSE NOSSO SITE www.tecquantum.com.br

WhatsApp (11) 95786.2341



